

1ヶ月間グリストラップ検証データ



ASPiA

1ヶ月グリストラップ検証

検証店舗 : 某ラーメンチェーン・A店舗 様
＜事前準備＞

1週間目の検証
 7/21(火)~ 7/28(火)



検証前の状況	<ul style="list-style-type: none"> ●月に2回清掃業者が入っている状況です。 2槽目、3槽目の仕切りがありませんでした。 ●臭いは油のカス詰まりのせいなのかしませんでした。 	1週間目 検証スタート	2020年7月21日 火曜日
	掃除後 浄化剤・油吸着材 SET	仕切りを3槽目に移し移し直してグリストラップ改善セットをセットしました。 吉本取締役、川上店長、星子会長も立ち会い	
	備考	明日(7/22)が感謝デーの日で1日に1000人近くお客様が入るそうです。	

1ヶ月間グリストラップ検証

検証店舗：某ラーメンチェーン・A店舗 様

1週間目の検証
7/21(火)~ 7/28(火)



1週間目 検証スタート	2020年7月21日 火曜日	1週間目	2020年7月28日 火曜日	2週間目 検証スタート	2020年7月28日 火曜日
掃除後 浄化剤 油吸着材 SET	仕切りを3槽目に移し移し直してグリストラップ改善セットをセットしました。 吉本取締役、川上店長、星子会長も立ち会いで作業を行いました。	1週間後 検証	川上店長にも立ち会っていただき作業を行いました。いつもは臭いが凄いが、全く臭いがしないと言われていました。	掃除後 浄化剤 油吸着材 SET	グリストラップの2槽目と3槽目に油吸着材を敷き詰めて検証スタート完了
備考	明日（7/22）が感謝デーの日で1日に1000人近くお客様が入るそうです。	備考		備考	

1ヶ月間グリストラップ検証

検証店舗：某ラーメンチェーン・A店舗様

2週間目の検証
7/28(火)~8/4(火)

油吸着材を1槽目に移し水気を切って残渣カゴの残渣と一緒に捨てます。



2週間目 検証スタート	2020年7月28日 火曜日	2週間目	2020年8月4日 火曜日			3週間目 検証スタート	2020年8月4日 火曜日
掃除後 浄化剤 油吸着材 SET		1週間後 検証	川上店長立ち会いで清掃作業を行いました。 ●グリストラップの臭いは外からはほぼ無く、蓋を開けて先週設置したマジックファイバーを交換した際、少し臭いを感じられる程度でした。	掃除後	臭いもほぼありませんでした。	浄化剤 油吸着材 SET	
備考		備考	●浄化剤の効果もでており、マジックファイバーにもしっかり油は吸着していました。	備考	マジックファイバーを交換した際、2槽目、3槽目の表面状は、スカムや汚泥が取り切れない部分が浮上していますが、底には汚泥は無く、かき混ぜると、バキューム清掃を行った後の状態と変わりませんでした。	備考	●間違えて清掃業者(バキューム作業)が入ってしまい、もう一度やり直しになりました。

1ヶ月グリストラップ検証

検証店舗：某ラーメンチェーン・A店舗様

<事前準備>

再スタート

1週間目の検証

8/6(木)～8/11(火)



検証前の状況	間違えて清掃業者(バキューム作業)が入ってしまい、もう一度やり直ことになりました。 本日より仕切り直させて頂きました。	1週間目 検証スタート	2020年8月6日 木曜日
		掃除後 浄化剤・油吸着材 SET	2槽目と3槽目に油吸着材を敷き詰めてグリストラップ改善セットをセットしました。
		備考	

1ヶ月間グリストラップ検証

検証店舗：某ラーメンチェーン・A店舗様

再スタート
1週間目の検証
8/6(木)~8/11(火)



1週間目 検証スタート	2020年8月6日 木曜日	1週間目	2020年8月11日 火曜日			2週間目 検証スタート	2020年8月11日 火曜日
掃除後 浄化剤 油吸着材 SET	2槽目と3槽目に油吸着材を敷き詰めてグリストラップ改善セットをセットしました。	1週間後 検証	吉本取締役、川上店長立ち会いの下、清掃作業を行いました。 外からの臭いはなく、蓋を開けた時に少し臭うだけでした。 作業は、5分以内で終わりました。	掃除後		浄化剤 油吸着材 SET	
備考		備考	3槽目は、少し余力が残っている感じでした。 (8/6~8/11期間で5日間の使用結果)			備考	

1ヶ月間グリストラップ検証

検証店舗：某ラーメンチェーン・A店舗様

再検証

2週間目の検証

8/11(火)~8/17(月)



●マジックファイバーに油がぎっしり吸着していました。

●油吸着材を1槽目に移し水気を切って残渣カゴの残渣と一緒に捨てます。



2週間目 検証スタート	2020年8月11日 火曜日	2週間目	2020年8月17日 月曜日			3週間目 検証スタート	2020年8月17日 月曜日
掃除後 浄化剤 油吸着材 SET		1週間後 検証	川上店長立ち会いの下、作業を行いました。 外からの臭いはなく、蓋を開けると少し臭いがしました。	掃除後	浄化剤の効果でスカムも浮上しており、底には溜まっています。	浄化剤 油吸着材 SET	
備考		備考				備考	

1ヶ月間グリストラップ検証

検証店舗：某ラーメンチェーン・A店舗様

再検証
3週間目の検証
8/17(火)~8/25(火)



●マジックファイバーに油がぎっしり吸着していました。



3週間目 検証スタート	2020年8月11日 火曜日	3週間目	2020年8月25日 火曜日			4週間目 検証スタート	2020年8月25日 火曜日
掃除後 浄化剤 油吸着材 SET		1週間後 検証	川上店長立ち会いの下、作業を行いました。 臭いはほぼありませんでした。	掃除後	浄化剤の効果でスカムも浮上しており、底には溜まっています。	浄化剤 油吸着材 SET	
備考		備考	21日が感謝デーという事もあり、油の量、スカムが凄かったです。 しかし、油もしっかり吸着されていましたし、臭いはほぼありませんでした。			備考	

1ヶ月間グリストラップ検証

検証店舗：某ラーメンチェーン・A店舗様

再検証

4週間目の検証

8/25(火)~9/1(火)



再度バキューム作業が間違えて入り、データ検証確認がストップになりました。



4週間目 検証スタート	2020年8月25日 火曜日	4週間目	2020年9月1日 火曜日			5週間目	2020年9月1日 火曜日
掃除後 浄化剤 油吸着材 SET		1週間後 検証	川上店長立ち会いの下、作業行 いました。	掃除後	再度バキューム作業が間違えて 入り、データ検証確認がストッ プになりました。	浄化剤 油吸着材 SET	
備考		備考				備考	

1ヶ月間グリストラップ検証

検証店舗：某ラーメンチェーン・A店舗様

再検証

5週間目の検証

9/1(火)~9/8(火)

終了



5週間目 検証スタート	2020年9月1日 火曜日	5週間目	2020年9月8日 火曜日				
掃除後 浄化剤 油吸着材 SET	バキューム掃除作業後から スタートになりました。	1週間後 検証	川上店長立ち会いの下、作業を行いました。先週バキューム清掃が入ってた事の影響もありますが、臭いもなく、マジックファイバーにもしっかりと吸着されており、まだ少し余力がある感じでした。	掃除後	終了	SET	
備考		備考	全体的に臭いがなくなり、店長さんも喜んでおりました。			備考	